MUTAUME DE BELGIQUE



BREVET D'INVENTION

N°

901.035

Classif Internet FOEM

Mis en lecture le.

01 -03-1985

LE Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les prevets d'invention

THE RELIGIOUS SETON OF THE STREET OF THE STR

- Service de la Propriété industrielle

ARRÊTE:

Ankin 1. II at Mirres Mme. Marcello JACQUET épouse HERBAUX 25 Rue Barre, 5500 Dinant 3/M

eservementor pour Economiseur d'essence pour moteur thermique à carburateur

Article 2. - Ce preset lui est del me sans examen prealable, à ses risques et perrie isaris garantie soit :— a realité de la discription du sans presidice du droit des tiers.

Au present arrèle demeurera (p.n.) Le tro-modine de la specification de l'invention membire describt l'inventuellement dessins signes dur l'invent et peputes à l'apput su de l'amendri de Trevur

Brusenes = 30 novembre

46 پ

FAR LELEGATION SPECIALE

e Directeur

L. WUYTS

BAC CRIGINAL

Madame Marcelle JACQUET épouse HERBAUX.

La présente invention concerne les moteurs à combustion in 5 terne, notament seux des véhicules dont l'alimentation très variable est assurée par des carburateurs.

Ces derniers produisent un mélange d'air, de vapeur d'essence et de gouttelettes dont les plus grosses n'ont pas la temps de brûler pendant l'explosion. Il en résulte un gaspil-IO) age de carburant pouvant atteindre 25%.

Les artifices utilisés pour éviter ces pertes:hélices,tamis,cônes percés,gicleurs spéciaux,réchauffeurs divers,ont
manqué d'efficacité.Pouquoi?-Parce que l'évaporation de l'es
sence demande plus de chaleur que n'en apporte l'air,même
15réchauffé.

Ce problème a été résolu en chauffant seulement les gouttelettes et non l'air les contenant. Une ou plusieurs persiennes métalliques épaisses, placees entre le carbura sur et le
collecteur d'admission qui les réchauffe, laisse passer l'air
20et retienné les gouttelettes. L'air, dévié brutalement (GH) pas
se entre les volets fixes (5-8) des persiennes. Les gouttelettes (I-2), à cause de leur masse, sont peu déviées et percutent



BAD ORIGINAL



les volets chauds.

Il y a pour plus d'efficacité, au moins deux persiennes paral lèles(Fig D), ou en opposition(Fig A), plus performant.

Dans ce cas, on peut fusionner les volets qui ont vaguement

- 5 La forme d'aube de turbine, la ressemblance s'arrêtant là. Etant donné leur vitesse, les gouttelettes capturées s'étalent sur les volets très inclinés à cet effet. Le carburant s'évapore donc très vite, sa vapeur étant emportée au fur et à mesure par l'air, auquel elle se mélange.
- a ses volets très courts, ce qui facilite le passage de la chaleur de la bride support (K) jusqu'au centre (O) des volets.

 De plus, il s'oppose à la rotation du flux gazeux, contrairement à la plupart des dispositifs qui font le contraire, et position du carterant plus dense vers l'extérieur, source alleur on du carterant plus dense vers l'extérieur, source alleur eroyène ité.

170


REVENDICATIONS :


1) Economiseur caractérisé par le fait qu'il ast constitué par une persienne à volets parallèles très inclinés, occupant toute la largeur du collecteur d'admission. (Fig B)


_ 3 _


- 2) Economiseur selon (1) caractérisé par le fait que cette persienne peut être suivie d'une seconde persienne dont les volets sont inclinés en sens inverse. (Fig A)
- 3) Economiseur selon (1) et (2) caractérisé par le fait que ces deux persiennes peuvent être réunies en une seule grille, les volets étant galbés en forme d'aube pour dévier le flux d'air an moins deux fois.(Pig C)
- 4) Economiseur selon (1), (2) et (3), dont les volets déflecteurs sont fixés à une bride intercalée(K) entre le collecteur d'admission et le carburateur.
- 5) Economiseur selon (1), (2), (3) et (4), dont les volets sont incorporés par moulage dans le collecteur d'admission y compris les tuyaux qui en partent.
- 6) Economiseur selon (1), (2), (3) et (4), dont les volets sont encastrés mécaniquement dans le carburateur ou le collecteur d'admission, v compris les tuyaux qui en partent.

Le 4 novembre 1984









BAD ORIGINAL

BLANK PAGE